

АКТ

общего осеннего осмотра зданий и сооружений
(о готовности к эксплуатации в зимних условиях)

ст. Урухская

«01» октября 2024г.

1. Название здания (сооружения): Школа № 18
2. Адрес: Ставропольский край, Георгиевский район, ст. Урухская, ул. Ленина, 13
3. Владелец (балансодержатель): МБОУ СОШ № 18 им. А.П. Ляпина станицы Урухской.
4. Год постройки-1965 г.
5. Материал стен – кирпич
6. Этажность – 3 этажа
7. Наличие подвала – нет

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:
Комиссия в составе:

Председателя - заместителя директора по АХР Ерещенко О.В.

Членов комиссии:

1. Крамарова Т.Н. –председатель ПО
2. Халач Л.Г.- уполномоченный по охране труда
3. Силко А.Н. – рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений

произвела проверку готовности здания школы № 18 им. А.П. Ляпина станицы Урухской по вышеуказанному адресу к эксплуатации в зимних условиях и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) кровля - удовлетворительно
- б) чердачное помещение (утепление, вентиляция) – удовлетворительно
- в) фасад и наружные водостоки-удовлетворительно
- г) проемы – удовлетворительно
- д) внутренние помещения- неудовлетворительно (требуется частичная замена полового покрытия в кабинетах)
- е) подвальные и встроенные помещения- удовлетворительно
- ж) отмостки и благоустройство- удовлетворительно
- з) отопление и бойлерные - удовлетворительно
- и) местное отопление, дымоходы, газоходы-нет (не предусмотрены)

- к) электроснабжение и освещение – удовлетворительно
л) оборудование, инженерные устройства – удовлетворительно

2. Выполнение противопожарных мероприятий- удовлетворительно


Выводы и предложения: Здание школы готово к эксплуатации в зимних условиях. Требуется замена полового покрытия в кабинетах № 105, 113, 203, 204, 205, 206, 207, 304, 306, 307, 308.


Председатель комиссии:

 О.В. Ерещенко

Члены комиссии:

 Т.Н. Крамарова

 Л.Г. Халач

 А.Н. Силко